6 本国产品标准证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（8 口交换机 S5130S-10T4X-EI-Q-G）[1]，生产厂为（新华三技术有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（8 口交换机 S5130S-10T4X-EI-Q-G）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（8 口交换机 S5130S-10T4X-EI-Q-G）的（CPU、内存等组件）[4]在中国境内生产。（8 口交换机 S5130S-10T4X-EI-Q-G）的（生产组装测试）[5]在中国境内完成。

2.（24 口 POE 接入交换机 S5130S-28P8X-EI-G-V2 ）[1]，生产厂为（新华三技术有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（24 口 POE 接入交换机 S5130S-28P8X-EI-G-V2 ）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（24 口 POE 接入交换机 S5130S-28P8X-EI-G-V2 ）的（CPU、内存等组件）[4]在中国境内生产。（24 口 POE 接入交换机 S5130S-28P8X-EI-G-V2 ）的（生产组装测试）[5]在中国境内完成。

3.（千兆光模块 SFP-GE-LX-SM1310-D ）[1]，生产厂为（新华三技术有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（千兆光模块 SFP-GE-LX-SM1310-D ）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（千兆光模块 SFP-GE-LX-SM1310-D ）的（光收发端等组件）[4]在中国境内生产。（千兆光模块 SFP-GE-LX-SM1310-D）的（生产组装测试）[5]在中国境内完成。

4.（核心交换机（含光模块） S7503X-G）[1]，生产厂为（新华三技术有限公司）[2]，厂址为（浙江省杭州市滨江区长河路 466 号）。（核心交换机（含光模块） S7503X-G）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（核心交换机（含光模块） S7503X-G）的（CPU、内存等组件）[4]在中国境内生产。（核心交换机（含光模块） S7503X-G）的（生产组装测试）[5]在中国境内完成。

5. 安全可视化平台办公区配套工作站 CE720F2[1]，生产厂为浪潮计算机科技有限公司[2]，厂址为山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 2324。安全可视化平台办公区配套工作站 CE720F2 的中国境内生产的组件成本占比≥80%[3]。安全可视化平台办公区配套工作站 CE720F2 的（关键组件）[4]在中国境内生产。安全可视化平台办公区配套工作站 CE720F2 的（关键工序）[5]在中国境内完成。

6. 安防服务器 CS5280H3，生产厂为浪潮计算机科技有限公司[2]，厂址为山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 2324。安防服务器 CS5280H3 的中国境内生产的组件成本占比≥80%。安防服务器 CS5280H3 的（关键组件）在中国境内生产。安防服务器 CS5280H3 的（关键工序）在中国境内完成。

7.（AI 烟火服务器（含硬盘）DH-IVSS716-S1）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（AI 烟火服务器（含硬盘）DH-IVSS716-S1）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（AI 烟火服务器（含硬盘）DH-IVSS716-S1）的（服务器主板、AI 加速卡、存储硬盘）[4]在中国境内生产。（AI 烟火服务器（含硬盘）DH-IVSS716-S1）的（硬件组装、电路板焊接、整机功能调试、AI 算法固件烧录）[5]在中国境内完成。

8.（存储服务器 DH-EVS5136S）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（存储服务器 DH-EVS5136S）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（存储服务器 DH-EVS5136S）的（服务器主板、存储硬盘、电源模块）[4]在中国境内生产。（存储服务器 DH-EVS5136S）的（电路板焊接、硬件整机装配、固件烧录、整机存储性能测试）[5]在中国境内完成。

9. 监控服务器 CS5280H2，生产厂为浪潮计算机科技有限公司[2]，厂址为山东省济南市高新区新泺大街 1166 号奥盛大厦 1 号楼 2324。监控服务器 CS5280H2 的中国境内生产的组件成本占比≥80%。监控服务器 CS5280H2 的（关键组件）在中国境内生产。监控服务器 CS5280H2 的（关键工序）在中国境内完成。

10.（8T 硬盘 ST8000NM017B）[1]，生产厂为（希捷国际科技（无锡）有限公司）[2]，厂址为（无锡出口加工区 B 区行创二路 2 号）。（8T 硬盘

ST8000NM017B）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（8T 硬盘 ST8000NM017B）的（硬盘主控 PCB 电路板、盘片组件、磁头组件、电机模组、金属壳体）[4]在中国境内生产。（8T 硬盘 ST8000NM017B）的（无尘车间整机装配、电路板焊接、固件烧录、读写性能检测、老化整机测试）[5]在中国境内完成。

11.（防油污摄像头（含支架）DH-IPC-HFW7243M-AS-SFC-IL）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（防油污摄像头（含支架）DH-IPC-HFW7243M-AS-SFC-IL）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（防油污摄像头（含支架）DH-IPC-HFW7243M-AS-SFC-IL）的（摄像主板、图像传感器模组、镜头组件、金属支架）[4]在中国境内生产。（防油污摄像头（含支架）DH-IPC-HFW7243M-AS-SFC-IL）的（SMT 贴片焊接、镜头装配、固件烧录、图像功能整机检测）[5]在中国境内完成。

12.（50 寸显示器（含支架及解码器）DH-LM50-F400N）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（50 寸显示器（含支架及解码器）DH-LM50-F400N）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（50 寸显示器（含支架及解码器）DH-LM50-F400N）的（显示驱动主板、显示面板、解码板卡、金属支架）[4]在中国境内生产。（50 寸显示器（含支架及解码器）DH-LM50-F400N）的（电路板焊接、屏体组装、解码模块装配、整机显示解码功能调试）[5]在中国境内完成。

13.（人证比对一体机（含电源模块及落地支架）DH-ASI8213M）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（人证比对一体机（含电源模块及落地支架）DH-ASI8213M）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（人证比对一体机（含电源模块及落地支架）DH-ASI8213M）的（主控主板、人脸识别摄像模组、身份证读卡模块、电源模块、落地支架）[4]在中国境内生产。（人证比对一体机（含电源模块及落地支架）DH-ASI8213M）的（电路板贴片焊接、模组装配、人证比对固件烧录、整机识别性能测试）[5]在中国境内完成。

14.（人证对比系门禁控制器（含蓄电池）DH-ASC6201C-D）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（人证对比系门禁控制器（含蓄电池）DH-ASC6201C-D）的中国境内生产的组件

成本占比≥（100%）[3]。（人证对比系门禁控制器（含蓄电池）DH-ASC6201C-D）的（门禁主控主板、身份识别模块、蓄电池、电源单元）[4]在中国境内生产。（人证对比系门禁控制器（含蓄电池）DH-ASC6201C-D）的（电路板焊接、元器件装配、门禁固件烧录、整机门禁控制功能检测）[5]在中国境内完成。

15.（人证对比可视对讲管理终端 DH-VTS8A40B-CG）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（人证对比可视对讲管理终端 DH-VTS8A40B-CG）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（人证对比可视对讲管理终端 DH-VTS8A40B-CG）的（终端主控主板、显示模组、对讲音频模块、摄像模组）[4]在中国境内生产。（人证对比可视对讲管理终端 DH-VTS8A40B-CG）的（SMT 贴片焊接、整机模组装配、对讲识别固件烧录、音视频整机调试）[5]在中国境内完成。

16.（报警系统双鉴探测器 DH-ARD2112C）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（报警系统双鉴探测器 DH-ARD2112C）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（报警系统双鉴探测器 DH-ARD2112C）的（探测主控电路板、红外探测模组、微波探测模组）[4]在中国境内生产。（报警系统双鉴探测器 DH-ARD2112C）的（电路板焊接、探测模组装配、报警固件烧录、探测灵敏度整机测试）[5]在中国境内完成。

17.（防区扩展模块（网络型）DH-ARM982-P）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（防区扩展模块（网络型）DH-ARM982-P）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（防区扩展模块（网络型）DH-ARM982-P）的（模块主控电路板、网络通信单元、防区信号采集单元）[4]在中国境内生产。（防区扩展模块（网络型）DH-ARM982-P）的（电路板贴片焊接、元器件装配、通信固件烧录、信号采集功能检测）[5]在中国境内完成。

18.（报警主机（含电源）DH-ARC9016C-V3）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（报警主机（含电源）DH-ARC9016C-V3）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（报警主机（含电源）DH-ARC9016C-V3）的（报警主控主板、电源模块、信号处理单元）[4]在中国境内生产。（报警主机（含电源）DH-ARC9016C-V3）的（电路板焊

接、整机装配、报警系统固件烧录、主机报警联动整机测试）[5]在中国境内完成。

19.（报警键盘 DH-ARK50C）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（报警键盘 DH-ARK50C）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（报警键盘 DH-ARK50C）的（键盘主控电路板、按键单元、显示单元）[4]在中国境内生产。（报警键盘 DH-ARK50C）的（电路板焊接、按键组件装配、键盘通信固件烧录、按键响应功能检测）[5]在中国境内完成。

20.（声光报警器 DH-ARA11）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（声光报警器 DH-ARA11）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（声光报警器 DH-ARA11）的（控制电路板、声光发生模组、供电单元）[4]在中国境内生产。（声光报警器 DH-ARA11）的（SMT 贴片焊接、镜头装配、视频固件烧录、图像整机功能检测）[5]在中国境内完成。

21.（库区监控系统枪型摄像头（含伸缩支架）DH-IPC-HFW3233M3-AS-IL4）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（库区监控系统枪型摄像头（含伸缩支架）DH-IPC-HFW3233M3-AS-IL4）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（库区监控系统枪型摄像头（含伸缩支架）DH-IPC-HFW3233M3-AS-IL4）的（摄像主板、图像传感器模组、镜头组件、安装支架）[4]在中国境内生产。（库区监控系统枪型摄像头（含伸缩支架）DH-IPC-HFW3233M3-AS-IL4）的（SMT 贴片焊接、镜头装配、视频固件烧录、图像整机功能检测）[5]在中国境内完成。

22.（充电桩摄像头（含支架）DH-IPC-HFW3233M3-AS-IL4）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（充电桩摄像头（含支架）DH-IPC-HFW3233M3-AS-IL4）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（充电桩摄像头（含支架）DH-IPC-HFW3233M3-AS-IL4）的（摄像主板、图像传感器模组、镜头组件、安装支架）[4]在中国境内生产。（充电桩摄像头（含支架）DH-IPC-HFW3233M3-AS-IL4）的（SMT 贴片焊接、镜头装配、视频固件烧录、图像整机功能检测）[5]在中国境内完成。

23.（门禁发卡器 DH-ASM100A-C）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（门禁发卡器 DH-ASM100A-C）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（门禁发卡器 DH-ASM100A-C）的（发卡主控电路板、IC 卡读写模组、通信单元）[4]在中国境内生产。（门禁发卡器 DH-ASM100A-C）的（电路板焊接、读写模组装配、发卡固件烧录、卡片读写功能整机测试）[5]在中国境内完成。

24.（梯控面板（含电源）DH-ASI6213A-W）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（梯控面板（含电源）DH-ASI6213A-W）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（梯控面板（含电源）DH-ASI6213A-W）的（梯控主控主板、刷卡识别模组、电源模块、按键显示单元）[4]在中国境内生产。（梯控面板（含电源）DH-ASI6213A-W）的（电路板贴片焊接、面板组件装配、梯控固件烧录、刷卡乘梯整机功能调试）[5]在中国境内完成。

25.（梯控控制箱（含开关电源，梯控线缆）定制）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（梯控控制箱（含开关电源，梯控线缆）定制）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（梯控控制箱（含开关电源，梯控线缆）定制）的（梯控主控电路板、开关电源模块、信号接线端子、梯控线缆、金属箱体）[4]在中国境内生产。（梯控控制箱（含开关电源，梯控线缆）定制）的（电路板焊接、箱体内元器件装配、线缆压接布线、控制程序烧录、整机联动功能调试）[5]在中国境内完成。

26.（梯控联动模块 DH-ECE-36F-N）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（梯控联动模块 DH-ECE-36F-N）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（梯控联动模块 DH-ECE-36F-N）的（联动主控电路板、电梯信号采集单元、网络通信单元）[4]在中国境内生产。（梯控联动模块 DH-ECE-36F-N）的（电路板焊接、元器件装配、联动控制固件烧录、电梯信号联动整机测试）[5]在中国境内完成。

27.（梯控终端 DH-ECC-N2）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（梯控终端 DH-ECC-N2）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（梯控终端 DH-ECC-N2）的（终端主控电

路板、通信处理单元、IO 信号单元）[4]在中国境内生产。（梯控终端 DH-ECC-N2）的（电路板贴片焊接、整机元器件装配、梯控终端固件烧录、IO 通信整机功能检测）[5]在中国境内完成。

28.（梯控无线网桥（含电源适配器）DH-WBD2-60N-01E）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（梯控无线网桥（含电源适配器）DH-WBD2-60N-01E）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（梯控无线网桥（含电源适配器）DH-WBD2-60N-01E）的（网桥主控电路板、无线射频模组、电源适配器）[4]在中国境内生产。（梯控无线网桥（含电源适配器）DH-WBD2-60N-01E）的（电路板焊接、射频模组装配、无线通信固件烧录、无线传输性能整机测试）[5]在中国境内完成。

29.（梯控采集终端 DH-ASHZ220A-W）[1]，生产厂为（浙江大华技术股份有限公司）[2]，厂址为（杭州市滨江区滨安路 1187 号）。（梯控采集终端 DH-ASHZ220A-W）的中国境内生产的组件成本占比≥（100%）[3]。（梯控采集终端 DH-ASHZ220A-W）的（采集主控电路板、信号采集模组、通信单元）[4]在中国境内生产。（梯控采集终端 DH-ASHZ220A-W）的（电路板贴片焊接、模组装配、采集固件烧录、信号采集整机功能检测）[5]在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：北京时代凌宇科技股份有限公司

日期：2026 年 11 月 6 日

注：1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。