

顺义空港六期 SY00-2301-0001 地块项目
地质灾害危险性评估报告

北京地勘水环工程设计研究院有限公司

二〇二三年十月

顺义空港六期 SY00-2301-0001 地块项目

地质灾害危险性评估报告

报告编写人： 高扬旭

报告参加人： 程 峰 刘海琼 王文强

报告审核人： 唐 磊

报告审定人： 于国庆

报告提交单位：北京地勘水环工程设计研究院有限公司

报告提交日期： 2023 年 10 月

顺义空港六期SY00-2301-0001地块项目
地质灾害危险性评估报告

评审意见

受北京市顺义区规划和自然资源综合事务中心委托，北京地勘水环工程设计研究院有限公司完成了《顺义空港六期 SY00-2301-0001 地块项目地质灾害危险性评估报告》（以下简称“评估报告”），专家评审组于 2023 年 10 月 26 日对该“评估报告”进行了评审，意见如下：

一、项目概况

顺义空港六期 SY00-2301-0001 地块项目位于顺义区后沙峪地区（镇）吉祥庄村。东起规划花锦巷，西至规划裕庆路，南起现状荒地，北至规划花梨坎街。本项目规划总用地面积约为 1.69hm²。规划范围用地性质为二类居住用地（R2）。

二、评审意见

1、“评估报告”在广泛收集资料的基础上，开展了 4.0km² 区域地质、环境地质、水文地质、工程地质和地质灾害等专项地质调查，利用 8 个勘察孔（总进尺 84m）及相关测试资料，为本次评估奠定了基础。

2、“评估报告”通过综合环境地质条件分析，认为评估区地质环境条件复杂程度“中等”，该建设项目属于“较重要建设项目”，综合认定属二级建设用地地质灾害危险性评估是合适的。

3、“评估报告”通过分析，认为区内可能存在的地质灾害为活动断裂、地面沉降和砂土液化三种类型。

现状评估认为：顺义断裂在拟建项目建设用地东南侧约 2km 通过，该断裂在评估区段为全新世活动断裂，评估区第四系覆盖层厚度约 800m，灾情为轻，活动断裂的现状危险性“小”；建设用地位于北京市顺义平各庄地面沉降中心边缘地带，截至 2021 年底，评估区累计地面沉降量约 700mm 左右，年沉降速率小于 30mm，地面沉降发育程度中等，

灾情为轻，地面沉降地质灾害现状危险性“小”；建设用地 20m 深度内饱和粉土及砂土层，在抗震设防烈度为 8 度和近 3~5 年最高地下水位条件下不会发生液化，灾情为轻，砂土液化地质灾害现状危险性“小”。

现状评估符合实际情况。

4、预测评估认为：拟建项目的建设引发、加剧活动断裂、地面沉降和砂土液化地质灾害的可能性均为“小”；拟建项目可能遭受活动断裂、地面沉降和砂土液化地质灾害的危险性均为“小”。

预测评估依据充分。

5、综合评估认为：建设用地地质灾害危险性等级为“小级”，地质灾害防治难度小，“适宜”顺义空港六期 SY00-2301-0001 地块项目的建设。

总之，专家评审组认为“评估报告”资料收集齐全、工作部署合理，评估依据充分，结论可信，评审予以通过。

评审组长：

评审专家：

2023 年 10 月 26 日

顺义空港六期 SY00-2301-0001 地块项目

地质灾害危险性评估报告

评审专家组名单

职务	姓名	工作单位	职称	签名
专家组长	张建青	中勘三佳工程咨询 (北京)有限公司	研高	
评审专家	张长敏	北京市地质灾害 防治研究所	教高	
	栾英波	北京市地质矿产勘查院	教高	



单位名称：北京地勘水环工程设计研究院有限公司

单位地址：北京市海淀区田村路39号院10号楼416室

中华人民共和国
地质灾害防治单位资质证书
(副本)

法定代表人：于国庆
技术负责人：唐磊

资质类别：评估

资质等级：乙

证书编号：112022210006

发证机关：北京市规划和自然资源委员会

发证日期：2022年04月27日

有效期至：2025年04月27日



目 录

前 言	1
第一章 评估工作概述	3
一、工程概况	3
二、以往工作程度	4
三、工作方法及完成工作量	4
四、评估范围与级别的确定	6
(一) 评估工作范围	6
(二) 评估级别的确定	7
第二章 地质环境条件	9
一、气象	9
二、水文	9
三、地形地貌	10
四、地层岩性	10
五、地质构造及区域地壳稳定性	11
六、工程地质条件	13
七、水文地质条件	14
八、人类活动对地质环境的影响	14
第三章 地质灾害危险性现状评估	15
一、地质灾害类型的确定	15
二、地质灾害危险性现状评估	15
第四章 地质灾害危险性预测评估	20
一、工程建设引发或加剧地质灾害危险性预测	20
二、工程建设可能遭受地质灾害危险性预测	20
第五章 地质灾害危险性综合分区评估	22
一、综合评估原则	22
二、建设用地地质灾害危险性综合评估	22
三、建设用地适宜性评估	23
第六章 结论及建议	24
一、结论	24
二、建议	24

前言

据北京市规自委京国土环〔2005〕879号《关于做好地质灾害危险性评估工作的通知》，北京地勘水环工程设计研究院有限公司受北京市顺义区规划和自然资源综合事务中心委托，于2023年10月16日～10月24日对顺义空港六期SY00-2301-0001地块项目进行了地质灾害危险性评估工作。

1. 评估依据

本次地质灾害危险性评估工作，以相关的法规为依据，评估的原则、内容、技术方法和工作程序等执行《地质灾害危险性评估技术规范》(DB11/T893-2021)，对技术要求中未明确的，执行国家和行业标准与技术规程。依据如下：

- 1、《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号）；
- 2、《国务院办公厅转发国土资源部、建设部关于加强地质灾害防治工作意见的通知》（国办发〔2001〕35号）；
- 3、《国土资源部关于加强地质灾害危险性评估工作的通知》（国资发〔2004〕69号）；
- 4、《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）；
- 5、《北京市国土资源局关于做好地质灾害危险性评估工作的通知》（京国土环〔2005〕879号）；
- 6、《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T 893-2021）；
- 7、《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）；
- 8、《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010，2016年版）；

2. 评估主要任务和要求

- 1、查明拟建项目及其周边的自然地理、地质环境条件。
- 2、调查拟建项目周边的地质灾害类型、规模、分布、稳定状态等，分析评估其危险性及其对拟建项目的影响，对评估区存在的危险性地质灾害类型分别进行现状评估、预测评估和综合评估。
- 3、分析评价工程建设本身可能遭受地质灾害的危险性，并对地质灾害的危险程度进行等级划分，对建设用地的适宜性进行评估。

4、对地质灾害的危险性及土地使用的适宜性进行综合评估，做出建设用地适宜性评价结论，并提出对地质灾害的防治措施及建议。

第一章 评估工作概述

一、工程概况

顺义空港六期SY00-2301-0001地块项目位于位于顺义区后沙峪地区（镇）吉祥庄村。东起规划花锦巷，西至规划裕庆路，南起现状荒地，北至规划花梨坎街。本项目规划总用地面积约为1.69hm²。规划范围用地性质为二类居住用地（R2）。



图 1-1 拟建项目位置图




图 1-2 拟建项目规划用地示意图

二、以往工作程度

工作区内的地质研究程度较高，以北京市地质矿产勘查开发局为主的各类地质勘查成果众多，特别是近年来因考虑到地质环境对工程建筑安全的影响，深层次的地质研究拟建项目工作也相应在本区开展。早在1976年“北京市地震地质会战”便对此地区活动断裂展开了深入探测；随后，北京市地调院、北京市地质工程勘察院等单位完成了北京市平原区地下水资源与环境的调查评价及地下水开采环境问题调查研究等工作。特别是2004~2006年，北京市地质矿产勘查开发局实施的“北京市多参数立体地质调查项目”，对北京平原区三维地质结构、基岩地质、活动断裂及地壳稳定性进行了详细的调查研究。近期，亦有多家科研单位对本区的地面沉降、砂土液化、活动断裂等地质灾害做了更为细致的评估工作，主要工作成果见表1-1。前人的工作成果为本次评估工作提供了重要资料。

表 1-1 评估区内已有主要工作成果一览表

序号	成果名称	完成单位	完成时间
1	北京市平原区基岩地质构造图(1: 10 万)	北京市水文地质工程地质大队	1979
2	北京市地震地质会战专题成果	北京市地震地质会战办公室	1979
3	北京市平原区地下水动态报告	北京市水文地质工程地质大队	1973—1981
4	北京市区域地质志	北京市地质矿产勘查开发局	1991.12
5	北京市区地下断裂对地面工程影响的研究	北京市勘察设计研究院有限公司	1999
6	北京市多参数立体地质调查系列成果报告	北京市地质矿产勘查开发局	2006
7	北京地质灾害	北京市地质矿产勘查开发局	2008
8	北京市地质图(1: 10 万)	北京市地质矿产勘查开发局	2014.7
9	北京顺义规划新城前期区域工程地质勘查报告	北京市地质工程勘察院	2007.10
10	北京市平原区工程建设层立体地质调查顺义新城成果报告	北京市地质工程勘察院	2007.10
11	中国牧工商（集团）总公司农优产品仓储配送项目岩土工程补充勘察报告	北京市地质工程勘察院	2016.1

三、工作方法及完成工作量

为了科学全面地对顺义空港六期SY00-2301-0001地块项目及其周边地区地质灾害危险性进行评估，接受甲方委托任务后，我单位成立了专门地质灾害评估项目小组，在现场踏勘的基础上，收集、整理场地附近的气象、水文、地理、区

域地质、环境、地质和地质灾害等资料，进行了地质环境条件综合调查；并收集了本项目附近的钻孔资料，本次共收集钻孔8个，总进尺84m。由于区内及周边工程地质资料、地层结构资料较丰富，本次评估主要在收集整理现有资料的基础上结合野外调查完成。评估工作程序见图1-3。




图 1-3 地质灾害评估工作程序框图

本次评估工作自2023年10月16日开始到10月24日结束，经历了资料收集、野外调查和室内综合分析、图件绘制和报告编写三个阶段。本次评估工作完成的主要工作量见表1-2。

表1-2 评估工作量一览表

项目名称		单位	数量	说明
资料收集	区域地质调查报告	份	10	
	北京市地震地质会战成果	份	1	
	其它生产科研报告	份	2	
	地下水资料	份	2	
野外调查	区域地质调查	km ²	4	
	环境、水文地质调查	km ²	4	
	区域构造调查	km ²	4	
勘察资料	钻探	钻孔	个	8
		进尺	m	84m

四、评估范围与级别的确定

(一) 评估工作范围

由于地质灾害对环境的影响往往涉及一个较大的范围，因此在地质灾害危险性评估中，其评估范围不能只局限于建设用地。应根据建设用地区域地质环境条件复杂程度、工程规模、地质灾害的分布规模和特点扩展到建设用地四周的一定范围。同时依据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T 893-2021）表1 的相关规定来确定评估范围。

本次评估范围：以建设用地为中心南北扩展约2km，东西扩展约2km，共约4km²。主要是对评估区范围内的区域地质、水文地质、工程地质和环境地质进行调查，并针对地面沉降、砂土液化、主要断裂带进行了重点调查。



图1-4 评估区范围图

(二) 评估级别的确定

1、建设项目重要性类别

拟建项目为土地储备一级开发用地，建设用地工程建设内容为道路和居住用地。依据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T 893-2021）建设项目重要性分类表（附录B.2）规定，该项目为较重要建设项目。

2、地质环境条件复杂程度

依据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T 893-2021）地质环境条件复杂程度分类表（附录表B.1）的规定，对项目建设用地地质环境条件复杂程度进行综合评价。

现状地质灾害发育程度：通过对建设用地野外调查，未发现因地质作用而产生的破坏现象。据已有工程地质、水文地质及区域地质资料分析，评估区内现状地质灾害发育程度较弱。

地形地貌：建设用地地貌单元为温榆河Ⅱ级阶地上，地形平坦，地貌类型单一，地形地貌较简单。

区内地质及断裂构造：根据北京市地质矿产勘查开发局北京市平原区 1: 10万基岩地质构造图及地质调查最新研究成果可知，顺义断裂从建设用地东南方向

通过，距建设用地中心距离约 2km，属全新世断裂。孙河断裂从建设场地西南侧通过，距离建设场地距离约为 3km。评估区地质构造条件属中等复杂。

工程地质和工程地质条件：评估区内为新生界第四系覆盖区，下伏为蓟县系、侏罗系地层。第四纪平均厚度约 800m 左右，区内地层以第四系冲洪积作用形成的粘性土、粉土层和砂砾石层为主，20m 深度内存在粉土、粉砂、细砂层等易发生砂土液化地层。第四系孔隙水主要为潜水和承压水，地下水补给来源主要为大气降水入渗补给、河流水入渗补给等。评估区工程地质条件、水文地质条件“中等”。

人类工程活动方面，场区范围内以人类居住为主，周边分布有商业用楼、居民住宅，区内人类活动以房屋建设、居民居住为主。区内破坏地质环境的人类工程活动一般。

综上所述，评估区内现状地质灾害发育较弱，地形地貌简单，地质构造条件中等复杂，工程地质条件较好，水文地质条件简单，破坏地质环境的人类工程活动一般，评估区地质环境条件复杂程度为中等复杂。

3、建设项目评估级别

顺义空港六期SY00-2301-0001地块项目为“较重要建设项目”，建设用地地质环境条件复杂程度为“中等”，依据《地质灾害危险性评估技术规范》(DB11/T893-2021)表2之规定，确定本建设用地地质灾害危险性评估分级为“二级”。

第二章 地质环境条件

一、气象

工作区属暖温带半湿润、半干旱大陆性季风气候区，一年四季分明，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季晴爽，冬季寒冷干燥，多年来平均气温在10℃左右。每年四月份开始变暖，五月渐热，六～八月进入盛夏，月平均气温在24℃以上。九月中旬后逐渐凉爽，十月变冷，十一月至来年二月平均气温一般在5℃以下。年平均日照总时数2621.3小时，日照充足。多年平均风速2.10m/s，冬季多西北风，夏季多西南风，风向变化显著。

据北京地区气象站1959～2020年资料，本区多年平均降水量592.12mm，最大达1000mm以上（1959年），最小不足350mm（1999年）。全年降水量平均有80%以上集中在6、7、8、9四个月，其中7、8两月平均占30.0～43.0%，7月份降水量最多，多年平均达190.0mm，12月份降水量最少。丰水期（如1959年）降水量达1169.4mm，枯水期（如1965年）仅319.5mm。冬季地面下有60～80cm的冻土层。降水量的多年变化见图2-1。




图2-1 北京地区气象站1959～2020年降水量历时曲线图

二、水文

评估区附近河流为温榆河，温榆河从建设用地西南侧约2km处通过。属海河流域北运河上源。发源于北京市昌平区军都山麓。温榆河上游由东沙河、北沙河、

南沙河 3 条支流汇合而成。其间又有薊沟河、清河、龙道河、坝河、小中河汇入。至北京市通州区通惠河口上游北运河北关分洪枢纽，始为北运河。全长 47.5km，流域面积 2478km²。

三、地形地貌

建设用地地貌上位于温榆河 II 级阶地上。建设用地外围均已设立围挡，围挡地势均基本平坦，起伏不明显，用地内地面标高约为 26.22~26.73m 左右，建设用地周边现状地形地貌见图 2-2~2-3。



图 2-2 场地东侧裕安路（镜向南）



图 2-3 场地现状（镜向南）

四、地层岩性

建设用地位于温榆河 II 级阶地上，第四系堆积物质平均厚度约 800m，该区域内隐伏的基岩地层有：蓟县系 (Jx)、白恶系 (K)、石炭一二叠系 (C-P)、侏罗系 (J₃) 等地层。具体简述如下

1. 蓟县系 (Jx)

分布在东南大部分地区，系蓟县系雾迷山组，分布在板桥，南彩镇、顺义城区等地。岩性以硅质白云岩为主，夹硅质白云质灰岩，中部为黑色、紫红色页岩及泥质白云岩。

2. 白恶系 (K)

分布于黄庄-高丽营断裂东南侧，顺义断裂以南地区，隐伏于第三系之下，厚度变化大，从数百米至千米。岩性主要为陆相沉积的泥岩、砂岩、砂砾岩等；下部主要为火山岩相的安山岩、流纹岩、凝灰角砾岩。

3. 石炭一二叠系 (C-P)

位于区域西北角，仅分布于-北小营西北-张喜庄东南等地。岩性主要为灰黑色、绿色页岩、硬绿泥化炭质页岩及粉细砂岩，夹泥灰岩。

4. 侏罗系上统(J_3)

位于区域西北部，于北年丰、小罗山及南法信、顺义城区等大部地区多有分布，岩性以灰色粉砂岩、绿灰色砂砾岩、凝灰质砂岩、砾岩等。北部隐伏于第四系之下，岩性为玄武岩、凝灰岩、砂岩及砾岩。

5. 第四系(Q)

区域内第四系广泛分布，沉积物主要由潮白河上游支流冲洪积而成，区内地层以第四系冲洪积作用形成的粘性土、粉土层和砂砾石层为主。第四系平均厚度约800m左右。




图2-4 评估区基岩地质图

五、地质构造及区域地壳稳定性

(一) 区域地质构造特征

1、区域地质构造位置

本工作区在大地构造上位于中朝准地台（I）华北断拗（II1）西北隅的北京迭断陷(III6)中的顺义迭凹陷(IV13)构造单元内，见图 2-5。




图2-5 拟建项目大地构造位置图

2、区域地质构造特征

本区处于阴山纬向构造带南缘，祁吕～贺兰山字型东翼反射弧构造带附近及新华夏系构造带与延昌弧型构造东翼南缘的复合部位。区内由于受上述构造体系的综合影响和燕山期频繁的岩浆活动，致使本区所显示的构造形迹较为复杂，因而产生一系列 NE 向断裂构造。本建设用地周边主要构造为 NE 走向的顺义断裂，从评估区东南部穿过，距建设用地中心约 2km。

（二）区域地壳稳定性与地震活动

1、北京地区历史强震

京津唐张地区（北纬 38.5° - 41° ，东经 114° - 102° ），自西晋以来，共发生5级以上地震60余次(不含余震)。计5级水平的20次，5-5.2级20次，5.75-6级6次6.25-6.5级6次，6.75-7级4次，7.5级以上1次。平均10年发生一次，频率虽不高但破坏极大。仅就北京市行政区划所属范围来说，已经发生过大至8级的各级别的强震，

这些地震距市中心区距离仅几十公里，北京地区历史地震事件统计如下表所示，北京地区总的震害趋势是东部重，西部轻、平原重、山区轻。（表2-1）。

表 2-1 北京及周边地区历史强震一览表

编 号	地震时间	震中位置		震级	地点	震中烈度
		纬度	经度			
01	274.3	40.3	116.0	5 ¹ / ₄	居庸关一带	VII
02	294.9	40.5	116.0	6	北京延庆东	VIII
03	1057.3.24	39.7	116.3	6 ³ / ₄	固 安	IX
04	1076.12	39.9	116.4	5	北 京	VI
05	1337.9.8	40.4	115.7	6 ¹ / ₂	怀 柔	VIII
06	1484.1.29	40.5	116.1	6 ³ / ₄	北京居庸关	VIII-IX
07	1536.10.22	39.8	116.8	6	北京通县南	VII-VIII
08	1665.4.16	39.9	116.6	6 ¹ / ₂	北京通县	VIII
09	1679.9.2	40.0	117.0	8	三河、平谷	X-XI
10	1720.7.12	40.4	115.5	6 ³ / ₄	沙 城	IX
11	1730.9.30	40.0	116.2	6 ¹ / ₂	北京西郊	VIII
12	1746.7.29	40.2	116.2	5	北京昌平	VI
13	1976.7.28	39.36	118.12	7.8	河北唐山	XI

2、建设用地抗震设防参数

按《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）和《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010，2016年版）划分，本建设用地主要抗震设防参数：即抗震设防烈度为8度（该烈度指在50年期限内，一般场地条件下，可能遭遇超越概率为10%的烈度值），设计基本地震加速度值为0.20g，设计地震分组为第二组。

六、工程地质条件

本次评估收集了《中国牧工商（集团）总公司农优产品仓储配送项目岩土工程补充勘察报告》，通过综合整理，共整理利用深度84m，钻孔8个，综合了标准贯入试验、剪切波速试验等成果，目的在于对区内的工程地质条件进行评价，同时对区内地震液化地质灾害的评估评价提供依据。

1、工程地质特征

根据《中国牧工商（集团）总公司农优产品仓储配送项目岩土工程补充勘察报告》现场钻探揭露，拟建场地地表至地下深度 12m 范围内揭露的地层主要为：人工堆积的粘质粉土—砂质粉土填土①层、房渣土①₃ 层；新近代沉积的砂质粉土②层、粉细砂②₁ 层、粘质粉土—粉质粘土②₂ 层；一般第四纪沉积的粉细砂④ 层。

2、工程地质条件评价

根据钻孔资料，表层分布有人工填土层，为不良工程地质层。其它均为第四纪以来冲积作用形成粉土、粉质粘土，土层物理力学性质较好。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016 年版），建设用地抗震设防烈度为Ⅷ 度。

根据勘察结果及《北京平原地区第四系覆盖层等厚线示意图》，场区内第四系覆盖层厚度大于 800m。总体来说，建设用地位于工程地质条件良好区。

七、水文地质条件

根据勘察资料显示，补充勘探揭露一层地下水，为潜水。含水层岩性主要为粉细砂④ 层，静止水位埋深为 7.70~8.00m，静止水位标高为 18.45~19.03m。主要接受大气降水、地表水补给，以地下径流方式排泄。

历史最高水位：据北京市地勘院北京市地下水位长期监测资料，拟建场区 1959 年、1970~1973 年最高地下水潜水水位接近自然地面，近 3~5 年潜水最高水位标高约为 23.80m，水位埋深约为 3.00m。

八、人类活动对地质环境的影响

建设用地现状主要为拆除平整后地块。周边居民区、市政道路等工程建设，由于其破坏土体的深度有限，施工工期短，一般不会对建设工程场地及周边地质环境造成破坏性影响，破坏地质环境的人类工程活动一般。

第三章 地质灾害危险性现状评估

一、地质灾害类型的确定

针对本次评估工作，我单位收集了已有的区域地质、水文地质、工程地质、环境地质资料，对建设用地现场进行调查，通过对调查结果的综合分析认为：

1、本项目位于北京市顺义区。地形平坦，经现场调查，本项目区内不存在不稳定斜坡、崩塌、滑坡、泥石流等灾害，因此，本次评估不考虑上述灾害对项目区的影响。

2、评估场区断裂构造发育，建设用地距东南侧顺义断裂约2km，距西南侧孙河断裂距离约3km。因建设用地距离孙河断裂较远，此次评估仅对顺义断裂活动性进行评估。

3、建设用地处于顺义区平各庄沉降区内，该区受地下水开采的影响，地下水位近年持续下降，由于水位降低，已经造成一定程度的地面沉降。因此地面沉降灾害也是本次地质灾害危险性评估的内容之一。

4、依据《中国牧工商（集团）总公司农优产品仓储配送项目岩土工程补充勘察报告》所述，评估区的历史最高潜水水位埋藏较浅，且规划用地地面下分布有一般第四纪沉积砂质粉土、细砂层，因此应对这些土层液化的可能性进行判别。

因此，根据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T 893-2021）确定评估区需进行重点评估的地质灾害类型主要为活动断裂、地面沉降和砂土液化。

二、地质灾害危险性现状评估

1、活动断裂

与评估区相关的活动断裂主要为建设用地东南方向通过的顺义断裂，距建设用地中心距离约2km。现叙述如下：

顺义断裂带是北京平原区北东向构造中一条重要的第四纪活动断裂，它是发育于北京迭断陷中部的断裂，西南起自健翔桥附近，经天竺、首都机场附近，经顺义、北小营到焦庄户一代，断裂总体呈北东 35-45° 方向展布，倾角 SE∠0-80°，长约 40km，为高角度正断裂。断裂仅在良乡至长辛店一带有地表出露，到北京城区后，地表形迹不明显，该断裂沿顺义城北至牛栏山、沿潮白河至甲山一带，地表出现线形沟状凹地，在牛栏山附近并有孤山残丘出露。

本断裂以南口-孙河断裂为界分为南、北两段，两段的地质灾害发育情况、地表形变情况等均有一定差异，本建设用地位于地质灾害比较发育，地表形变较为明显的北段，因此，仅针对顺义断裂北段进行分析。

北段（孙河以北段）

该段南起南口～孙河断裂，向北经杨家营、顺义区、木林镇、唐指山等地，进入密云区。断裂走向 40° ，倾向南东，为一高角度的正断层，断裂两侧第四系落差较大，可达 $200\sim400m$ 左右。根据人工地震及钻探资料，在北小营附近(断裂西侧)的 180 孔，在孔深 $186m$ 处见到寒武系，而东侧的 301 孔则于 $302m$ 才钻到寒武系，两孔相距约 $3.5km$ 左右，但第四系落差达 $116m$ ；顺义西南的军营附近，两孔相距 $800m$ ，第四系落差则达 $328m$ (彭一民等，1981，北京市地震地质会战办公室)。为了进一步确定顺义断裂在该段活动性，北京市地震局对该断裂沿线进行了一系列野外调查和研究工作。在顺义区南布设了两条垂直于该断裂走向的化探测线，化探剖面清楚地显示出该断裂的存在，并且其位置与“北京地区构造体系图”（北京市地震地质会战第二专题、国家地震局地震大队，1979）中的断裂位置基本吻合。

根据搜集到顺义县城西南处两条探槽资料可知，从探槽剖面可以看到延伸至地表填土以下的破裂，破裂面倾向北西，垂直运动量很小。通过调查及有关研究表明，该破裂成因可以排除地下水、人工活动等外动力因素。因此，认为该破裂的产生和发展是顺义断裂段活动的结果。

北京市地震地质会战研究结果认为该断裂对地震活动有重要影响。顺义断裂活动性持续到现在，且在断裂带附近发生地裂缝，胡平等将顺义橡胶二厂、军营村出现的地裂缝作为该断裂现今活动的证据认为该断裂为全新活动断裂(胡平等，2000，北京市地震局震害防御与工程地震研究所，2003)。

活动断裂最新活动时代的确定主要根据断裂与地层的切割关系以及地层的时代，根据已有资料显示，顺义断裂带在军营地区和南彩地区通过探槽揭露其发育有地裂缝，切割全新世晚期地层，因此确定其最新活动时代为全新世晚期，顺义断裂为全新世活动断裂。




图 3-1 顺义断裂与评估区位置

综上所述，顺义断裂从评估区东南方向通过，为全新活动断裂，属北京地区重要断裂带。但建设用地中心与该断裂距离约 2km，且建设用地第四系覆盖层厚度约 800m，依据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T 893-2021）表 7 断裂危险性现状评估分级确定，建设用地活动断裂现状的地质灾害危险性为“小”。

2、地面沉降

(1) 地面沉降的发展过程

北京市地面沉降主要发生在市区的东郊、南郊、东北郊、北郊及周围一些卫星城。到目前为止，全市已经形成了 5 个地面沉降中心，分别为：① 位于北京市东郊的八里庄～大郊亭地面沉降中心；② 位于北京市东北郊的朝阳区来广营地面沉降中心；③ 位于北京市北郊的昌平区沙河～八仙庄地面沉降中心；④ 位于北京市东北郊的顺义平各庄地面沉降中心；⑤ 位于北京市南郊的大兴县庞各庄～榆垡地面沉降中心。

根据北京市地面沉降的发展，可分为 5 个阶段：

① 1935～1966 年地面沉降初级阶段

北京市早在 1935 年就已经发生了地面沉降，仅在西单一东单地区零星分布，年沉降速度小于 5mm。

② 1967～1973 年地面沉降区的形成阶段

在东郊八里庄～大郊亭、东北郊的来广营～酒仙桥一带初步形成区域性沉降区，面积达 400 km^2 ，年沉降速度达到十几 mm。

③1973～1982 年地面沉降的扩展阶段

这一时期，随着工农业和城市建设的发展，地下水开采量越来越大，导致地下水位大幅度下降，地面沉降加速发展，形成哑铃状的南北二个沉降中心，南部地面沉降中心在东郊八里庄～大郊亭一带。北部地面沉降中心在来广营一带。地面沉降面积扩展到 600 km^2 以上，最大累计沉降量达到 590mm。

④1983～1999 年沉降缓慢发展阶段

地面沉降面积扩大到 800 km^2 ，最大累计沉降量达到 665mm。

⑤1999 年以后进入快速发展阶段

20 世纪 80 年代后，原先的沉降区由于控制了地下水开采量，东郊等地区的地面沉降基本得到控制，但在远郊卫星城及开发区，由于地下水超采，导致地下水位大幅下降，形成新的沉降区，总沉降面积扩展到 1800 km^2 ，其中沉降量大于 200mm 的地区达到 600 km^2 以上。

上述资料充分说明：人类活动—过量开采地下水是导致北京市地面沉降的最主要原因是。

(2)评估区地面沉降现状

该建设用地的所处位置，从“北京平原区 1955 年-2021 年累计地面沉降综合分析图”上分析，位于北京市顺义平各庄地面沉降中心边缘地带，受到一定的影响（见图 3-2）。




图 3-2 北京市平原地区 1955 年-2021 年累计地面沉降量分区图

根据从北京市地面沉降监测中心收集到的沉降观测资料，截至 2021 年底，评估区内累计沉降量约 700mm 左右，年沉降速率小于 30mm，属地面沉降发育程度中等区，本次评估工作实地调查未发现由沉降灾害造成的建筑物、构筑物的损害现象。

综上所述，综合判定评估区现状地面沉降发育程度为“中”，现场调查中未发现灾情，故评估区现状地面沉降地质灾害危险性为“小”。

3、砂土液化

根据《中国牧工商（集团）总公司农优产品仓储配送项目岩土工程补充勘察报告》及原“详勘报告”原位测试数据及室内土工试验结果，依据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）相关规定计算判定：在地震烈度为 8 度时，地下水位按 3~5 年最高水位考虑时，拟建场地 20m 深度范围内饱和粉土及砂类土不液化。

根据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T 893-2012）表 12 判别，建设用地地基土不会发生液化，现状危险性“小”。

第四章 地质灾害危险性预测评估

一、工程建设引发或加剧地质灾害危险性预测

1、活动断裂

由于拟建项目建设内容为道路和居住用地。本项目建设所发生的工程荷载相对于引起断裂活动的地壳应力来讲是微不足道的，因此拟建项目不会引发或加剧断裂的活动性。

2、地面沉降

根据现场调查结果及业主提供的相关资料，本项目及周边已建成或正在建设的项目均采用市政自来水管网统一供水。因此，本工程建设不会加剧因地下水过量开采引起的地面沉降地质灾害。

3、砂土液化

根据砂土液化的机理和条件，结合本次项目的特点，拟建项目无论在建设中及建成后都不会引起地下水位的明显变化，不会引发或加剧砂土液化灾害。

二、工程建设可能遭受地质灾害危险性预测

1、活动断裂

顺义断裂从评估区东南通过，距建设用地中心距离约 2km，主要活动时期为全新世之前，全新世以来活动较微弱，且建设用地覆盖层平均厚度约 800m，断裂活动对本建设用地的影响有限，其缓慢的蠕动变形不会影响地表建筑物的安全。

依据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T 893-2021）表7断裂危险性预测评估分级确定，建设用地遭受活动断裂地质灾害危险性为“小”。

2、地面沉降

根据北京市地质环境监测所地面沉降监测站数据等已经掌握的资料分析：该地区截至 2021 年度沉降量 700mm，根据监测资料显示，沉降速率小于 30mm/a，今后 5 年，该地区累计沉降预测小于 850mm。根据《地质灾害危险性评估技术规范》

(DB11/T 893-2021) 表 4 和以上分析, 建设用地地面沉降发育程度中等, 危害程度轻, 故拟建项目建设用地遭受地面沉降地质灾害预测评估危险性为“小”。

3、砂土液化

根据现行国家抗震规范及《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》(DBJ11-501-2009) 的有关规定, 地震液化主要发生在全新世以来饱和的粉细砂及粉土层, 所以地震液化判别应以标准贯入判别法的判定结果为主要依据。此外, 根据评估区实际现场勘察结果以及评估区历史资料和地下水水位数据, 综合考虑, 认为在地震烈度达到 8 度且地下水位按历史最高水位(1959 年地下水位接近自然地表) 考虑时, 本工程用地范围及周边区域 20m 深度内天然沉积的土层不会发生地震液化。

第五章 地质灾害危险性综合分区评估

一、综合评估原则

综合评估是在现状评估和预测评估的基础上，采取定性、半定量的方法综合评估地质灾害危险性程度，确定地质灾害危险性的级别。对评估区的地质灾害进行综合评估，对建设用地适宜性进行评估，并提出防治地质灾害的措施。本次综合评估依据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T 893-2021）有关规定，确定评估区地质灾害危险性等级。

当评估区建设用地存在多个灾种时，评估等级应以现状和预测评估为基础，危险性宜采取“就高不就低”的原则确定；当综合评估结果存在多种等级时，应进行综合评估分区。

二、建设用地地质灾害危险性综合评估

通过对本评估区三种地质灾害的现状评估和预测评估，经综合分析评估认为：

1、活动断裂

与建设用地相关的顺义断裂从评估区西北部通过，其最新活动时代为全新世晚期。但参考相关量化指标发现，建设用地距断裂最小距离为 2km 左右，且第四纪覆盖层厚约 800m，建设用地活动断裂现状评估危险性“小”，遭受活动断裂预测评估危险性“小”。根据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T 893-2021）表 9 对建设用地进行地质灾害危险性分级，建设用地活动断裂地质灾害危险性的综合评估等级为“小级”。

2、地面沉降

截至 2021 年底，评估区内累计沉降量 700mm，属地面沉降发育程度中区，拟建项目在建设过程中及建成后都不会引发或加剧地面沉降灾害。

建设用地地面沉降现状评估危险性“小”，遭受地面沉降预测评估危险性“小”。根据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T 893-2021）表 5 对建设用地进行地质灾害危险性分级，建设用地地面沉降地质灾害危险性的综合评估等级为“小级”。

3、砂土液化

根据标准贯入法对建设用地的细砂层进行液化判别，在地震设防烈度为 8 度，现状地下水位条件时，用地不会发生液化，根据评估区实际现场勘察结果以及评估区历史资料和地下水潜水水位数据，认为在地震烈度达到 8 度且地下水位按历史最高水位（接近自然地面）考虑时，本工程用地范围及周边区域 20m 深度内天然沉积的土层不会发生地震液化，砂土液化危险性为“小”。

建设用地砂土液化现状评估危险性“小”，遭受砂土液化预测评估危险性“小”。根据《地质灾害危险性评估技术规范》（DB11/T 893-2021）表 14 对建设用地进行地质灾害危险性分级，建设用地砂土液化地质灾害危险性的综合评估等级为“小级”。综上所述，建设用地地质灾害危险性等级综合评定为“小级”。

三、建设用地适宜性评估

根据地质灾害危险性综合评估结果，建设用地地质灾害危险性等级属于“**小级**”，防治难度“**小**”，建设用地进行开发是“**适宜**”的。

第六章 结论及建议

一、结论

1. 拟建项目属较重要建设项目。经现场调查，现状地质灾害发育程度较弱，地形简单，地貌类型单一，地质构造中等复杂，工程地质、水文地质条件较好，总体地质环境条件为中等复杂程度。该建设项目地质灾害危险性评估级别为二级。

2. 现状评估：经现场实际调查和量化评估，判定建设用地活动断裂现状危险性“小”，地面沉降现状危险性“小”，砂土液化现状危险性“小”。

3. 预测评估：依据现有资料和分析计，判定拟建项目工程建设不会引发或加剧活动断裂、地面沉降、砂土液化地质灾害；建设用地遭受活动断裂、地面沉降、砂土液化地质灾害预测评估危险性均为“小”。

综上所述，建设用地地质灾害危险性综合评估等级为“小级”，防治难度“小”，建设用地进行开发是“适宜”的。

二、建议

对建设用地进行岩土工程详细勘察工作，进一步对地震液化进行详细判别，结果以详勘为准。在工程建设中，根据国家现行抗震设计要求，采取必要的工程措施和建筑结构措施。

后续建筑基坑开挖过程中可能因坡度过陡产生不稳定边坡，影响工程建设，在后续工作中需注意基坑开挖与支护。应在详细勘察的基础上，完善基坑设计及支护设计，选取合理的土方开挖方案和基槽（坑）支护方式，严格按设计要求进行。以确保基坑（槽）开挖施工的安全，确保周围环境不受损害。