

《功德寺棚户区改造项目资金平衡用地土壤污染状况调查报告》专家评审意见


2024年8月9日，北京市海淀区生态环境局会同北京市规划和自然资源委员会海淀分局组织召开了《功德寺棚户区改造项目资金平衡用地土壤污染状况调查报告》（以下简称“报告”）专家评审会。参加会议的有海淀区西北旺镇人民政府、建设单位北京万方安和投资有限责任公司、报告编制单位北京岳信环保科技有限公司、质控单位北京市勘察设计研究院有限公司、检测单位北京诚天检测技术服务有限公司等单位代表。会议邀请三位专家组成专家组（名单附后），与会专家审阅了报告，听取了报告编制单位的汇报，经质询和讨论，形成专家意见如下：

一、编制单位根据国家和北京市建设用地相关技术规定和标准要求，开展了功德寺棚户区改造项目资金平衡用地土壤污染状况调查工作，并编制了报告。报告技术路线合理，内容完整，土壤污染物含量未超过《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值，该地块不属于污染地块，结论可信。专家组一致同意报告通过评审，报告修改完善并经专家组确认后可以作为该地块下一步环境管理的工作依据。

二、报告需修改完善的内容

- 1、进一步完善细化污染识别和点位布设依据；
- 2、补充土壤中占标率较大的指标成因分析，地下水中硫酸盐含量较高的成因分析；
- 3、规范文本、图件编制。

专家组成员：



2024年8月9日

《功德寺棚户区改造项目资金平衡用地土壤污染状况调查报告》
评审专家名单

2024 年 8 月 9 日

姓 名	工 作 单 位	职 称
赵中秋	中国地质大学(北京)	教授
张凯	中国矿业大学(北京)	教授
陈大扬	北京国环清华环境工程设计研究院有限公司	正高