

工 程 竣 工 报 告

表A6

编号:

工程名称	秭归县人民医院金缸城院区净化装修机电安装工程及配套医疗设备采购项目		施工单位	武汉华康世纪医疗股份有限公司	
工程结构类型	框架剪力墙	建筑面积	约14924m²	层数	15层
工程开工日期	2023年3月8日		计划竣工日期	2023年9月25日	
致 湖北华隆工程建设监理有限公司 监理（建设）单位： 根据合同约定，我方已完成合同规定的全部工作内容，工完场清，具备竣工验收条件。特此报告，请批复。					
项目负责：[Signature] 施工单位(章)：[Red Seal] 武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年09月25日 审批意见：[Red Seal] 42010210372860					
审批结论：☒ 同意 ☐ 不同意 总监理工程师： (建设单位项目负责人) [Signature] [Red Seal] 湖北华隆工程 2023年09月25日					

本表由施工单位填报，经监理单位审批后，建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各存一份。

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

表G6

工程名称	秭归县人民医院金缸城院区净化装修机电安装工程及配套医疗设备采购项目		结构类型	框架剪力墙	层数/ 建筑面积	15层 / 约14924m²
施工单位	武汉华康世纪医疗股份有限公司		技术负责人	谭咏薇	开工日期	2023年3月8日
项目负责人	陈武		项目技术负责人	徐福荣	竣工日期	2023年9月25日
序号	项 目	验 收 记 录			验 收 结 论	
	分部验收	共 6 分部，经查符合设计及标准规定 6 分部			验收合格	
2	质量控制资料核查	共 30 项，经核查符合规定 30 项			验收合格	
3	安全和使用功能 核查及抽查结果	共核查 19 项，符合规定 19 项 共抽查 9 项，符合规定 9 项 经返工处理符合规定 0 项			验收合格	
4	观感质量验收	共抽查 15 项，达到“好”和“一般”的 15 项，经返修处理符合要求的 0 项			验收合格	
综合验收结论		验收合格				
建设单位		监理单位		设计单位		施工单位
参加验收单位	(盖章) 项目负责人: 2023年09月25日	(盖章) 项目负责人: 2023年09月25日	(盖章) 项目负责人: 2023年09月25日	(盖章) 项目负责人: 2023年09月25日		

注：单位工程验收时，验收签字人员应由相应单位法人代表书面授权。