

北京市建设工程竣工联合验收 通过意见书

编号：京竣联验（通）字〔2023〕1415号

北京新能源汽车股份有限公司：

经组织相关部门进行竣工联合验收，你单位申请的通州区创益西二路1号院4号库房局部内部装修项目完成消防
备案、竣工的联合验收。

验收结论：通过。联合验收范围详见附件。

告知事项：

1. 此意见书是依据各验收部门出具“通过”的专项验收意见后，由多验合一平台自动生成的联合验收通过意见书。
2. 此意见书替代工程竣工验收备案表，联合验收通过后即视为完成工程竣工验收备案。

附件：1. 建设工程竣工联合验收事项情况表
2. 建设工程竣工联合验收单体明细表



2023年11月24日

附件 1

建设工程竣工联合验收事项情况表

编号：京竣联验（通）字〔2023〕1415 号

工程名称	通州区创益西二路 1 号院 4 号库房局部内部装修项目				
建设单位	北京新能源汽车股份有限公司	施工许可证号	110112202301200103		
施工单位	北京国际建设集团有限公司	监理单位	北京京龙工程项目管理有限公司		
勘察单位	无	设计单位	北京市工业设计研究院有限公司		
工程备注					
 联合验收及市政服务事项情况表					
事项名称	责任部门	资料审核意见	现场验收意见	验收时间	验收结论
工程竣工验收监督	北京市通州区住房和城乡建设委员会	资料符合要求	建设单位组织参建各方进行了竣工验收，通州区监督站对竣工验收程序进行了监督，组织程序、人员资质、执行标准等满足有关要求，参建各方均发表了竣工验收合格的意见。	2023-11-24	通过
消防验收备案	北京市通州区住房和城乡建设委员会	同意消防备案。		2023-11-20	通过



2023 年 11 月 24 日

附件 2

建设工程竣工联合验收单体明细表

编号：京竣联验（通）字〔2023〕1415 号

工程名称	通州区创益西二路 1 号院 4 号库房局部内部装修项目							
建设单位	北京新能源汽车股份有限公司	施工许可证号	110112202301200103					
施工单位	北京国际建设集团有限公司	监理单位	北京京龙工程项目管理有限公司					
勘察单位	无	设计单位	北京市工业设计研究院有限公司					
建设工程规划许可单体明细表（无）								
序号	单体名称	建筑面积/长度（平方米/米）			层数		高度	
		总面积	地上	地下	地上	地下	地上	地下
合计（面积）								
单体备注：								
建设工程竣工联合验收单体明细表（施工许可单体信息）								
序号	单体名称	建筑面积/长度（平方米/米）			层数		高度	
		总面积	地上	地下	地上	地下	地上	地下
1	4 号库房局部	3300 平方米	3300 平方米	0 平方米	1	0		
合计（面积）		3300 平方米	3300 平方米					
单体备注：								



2023 年 11 月 24 日

