



表 1.2.5

单位（子单位）工程质量竣工验收记录

工程名称	商丘市第一中学 教学楼等地源热 泵系统工程	结构类型	框剪	层数/ 建筑面积	42516.33 m ²
施工单位	北京金通远建筑 工程公司	技术负责人	王青松	开工日期	2015.9.15
项目负责 人	刘建波	项目技术负 责人	赵福林	完工日期	2015.12.20
序号	项 目	验 收 记 录		验 收 结 论	
1	分部工程验收	共 2 分部, 经查 2 分部, 符 合设计及标准规定 2 分部		同意验收	
2	质量控制资料核查	共 7 项, 经核查符合规定 7 项, 经核查不符合规定 0 项		同意验收	
3	安全和使用功能, 核查及 抽查结果	共抽查 7 项, 符合规定 7 项, 经返工处理符合规定 0 项		同意验收	
4	观感质量验收	共抽查 10 项, 符合规定 10 项, 不符合规定 0 项		同意验收	
5	综合验收结论	单位工程验收合格			
参 加 验 收 单 位	建设单位	监理单位	施工单位	设计单位	
	 (公章) 项目负责人:  2015 年 12 月 20 日	 (公章) 总监理工程师:  2015 年 12 月 20 日	 (公章) 项目负责人:  2015 年 12 月 20 日	 (公章) 项目负责人:  2015 年 12 月 20 日	